

คู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและหน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

นายจักรสันต์ เลยหยุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



	-								
O Dehloard		🚓 ข้อมูล	รองริการการแ	พทย์อุกเฉิน					
i: vorsdage	>								
		+ selage	erroren des						
ii feqerminulu	>								
= 6eqencquilu	>	sofrees	amigrabulous						
and shareburgers in the	>	0.01	vinwage	where	unseleve	unitals	81148	vession	
0 stevelopues.	>			howeversals a domain	555	0000	8	4.0.4	
		2	123-66	howeversely a domain's	mm 3071	AC123456789	8	4.0.4	
		3	100005	howeversais a domain's	196138	108887452467	80	280	

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและหน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น (The development of information technology for the emergency care system Khon Kaen Province)

ISBN:	978-616-398-825-6
ผู้แต่ง/พัฒนา:	นายจักรสันต์ เลยหยุด
บรรณาธิการ:	รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ดร.เสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล สุรภี ทานเคหาสน์ สุณิสา เสนาหวาน
ออกแบบและพิมพ์:	อรุณวดี กรรมสิทธิ์
จัดทำโดย:	หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 2504
พิมพ์ครั้งแรก:	มกราคม 2566
พิมพ์ที่:	บริษัทสยามพิมพ์นานา จำกัด โทรศัพท์ 0 5321 6962
สนับสนุนโดย:	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและ หน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ฉบับนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นโดย "โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ในจังหวัดขอนแก่น (The development of information technology for the emergency care system Khon Kaen Province)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและเพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อบูรณาการและ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดขอนแก่น โดยเนื้อหาประกอบด้วย การใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและหน่วยบริการผู้ป่วย ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนในการจัดทำ รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนแนะใน ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและขอขอบคุณสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการดำเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการฯ ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการ และหน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (Surgecapacity.kkpho.go.th)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น (The development of information technology for the emergency care system Khon Kaen Province) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลการดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและ เพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินใน จังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและหน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนี้



การใช้งานฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐาน บุคลากร รถบริการและหน่วย บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ลิงค์ surgecapacity.kkpho.go.th/kk-ems



1. ระดับผู้ใช้งานระบบและผู้เกี่ยวข้อง

ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับ

ผู้ใช้งาน ระดับหน่วยปฏิบัติการ สามารถเข้าจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของหน่วยได้ เช่น เพิ่มรถ ฉุกเฉิน ภาพถ่าย อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลสนับสนุน บริการ และข้อมูลบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการได้

ผู้ใช้งาน ระดับแม่ข่าย สามารถเข้าจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของ หน่วยตนเองได้ และลูกข่ายที่อยู่ในการควบคุมได้ ซึ่งสามารถเพิ่มรถฉุกเฉิน ภาพถ่าย อัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้

ผู้ใช้งาน ระดับ สสจ. สามารถเข้าจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของทุก หน่วยภายในสังกัดได้

ผู้ใช้งาน ระดับ แอดมิน สสจ. สามารถเข้าจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ของหน่วยบริการในสังกัดได้ ประเมินมาตรฐานรถฉุกเฉิน และออกเลข รหัสมาตรฐานรถฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ได้

2. ผังภูมิขั้นตอนการใช้งานระบบ



3. การใช้งานระบบ

3.1 เข้าสู่หน้าจอการใช้งานะรบบ ผ่านทางลิงค์ surgecapacity.kkpho.go.th/kk-ems

Surge Capacity @KK -EMS	
ระบบประเมินการตรวจรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉ็นและอุปกรณ์ พางการแพทย์สำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉ็นประเภทสำเลี้ยงผู้	
ป่วย จึงหวัดขอนแก่น	
111111111111	
Remember me	
uite devenue	
กงพบเนือนเข้าใช้งาน สีมรณ์สม่าน	

3.2 คลิกลงทะเบียนตามสังกัดหน่วยปฏิบัติการที่ประจำอยู่

e Capacity @KK -El	🛃 ลงทะเบียา	นเข้าใช้งาน		×	
การครวจรถบริการทางการแพทย์ฉกเฉินและอา	ชื่อผู้ใช้งาน	1234567890123			
ย์สำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉ็นประเภทสา	รหัสผ่าน				
าอนแก่น	คำนำหน้า-ชื่อ - สกุล	ทดสอบ ทดสอบ		_	
111	หน่วยปฏิบัติการ	อุบลรัตน์ 🗸	อบต.บ้านคง อ.อุบลรัตน์	<u>~</u>	
	ตำแหน่ง/หน้าที่	พนักงานขับรถ			
	เบอร์โทร	1234568789		_	
er me	อีเมลล์	test@gmail.com		_	
			ยกเลิก ขันที่ก		
เข้าสู่ระบบ					
เข้าให้งาน					

3.3 หลังจากเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าหลักการทำงานระบบ

Surge Capacity	@KK -E	:MS ข้อมูลระดอุกเฉิน ประเมินภาพรฐานรถ	สำนักงานสาธารสุขจังหวัด ~
	«		
② Dashboard		EMS 2 ALS 1 BLS	1 <i>OTH</i> 0
💷 ราธงานข้อมูล	>	EMS/รวม ALS/รวม	BLS/รวม รถสนับสนุน /รวม
 แบบประเมินหน่วย ข้อมูลการประเมิน ข้อมูลกองกลัน ข้อมูลกองกลัน ค้านสมับสนุนการกิจ EMS พรัพยากรพื้นฐานการแ 	> > > >	ข้านวนรถถูกเป็นแยกตามอำเภอ 19 ■■■ EMS CARS 25	สัดส่วนตามระดับปฏิบัติการ

3.4 หน่วยปฏิบัติการหรือแม่ข่าย บันทึกข้อมูลรถฉุกเฉิน เข้าในระบบ ซึ่งต้องบันทึกตรงตามกำหนดต่าง ๆ และถูกต้อง

Surge Capacity (©КК -8 ⊕ ป่	ม้อมูลการจดทะ	เบียน(ตามคู่มือทะเบียนรถ)			×	
Deshboard In stormweige	แม่ข่า > วันจะ จังหวั	าย คทะเบียน วันก วัดแผ่นป้าย	ม์ข่าย	หน่วยปฏิบัติการ 	พยมีขนาด ประเภท		
 แบบประมันหน่วย ข้อมูลกรรุประเมิน ข้อมูลกรรุกมิน ข้อมูลกรรุกมิน ข้อมูลกรรุกมิน ข้อมูลกรรุกมิน ท้านหนังหมุณการใจ EMS หวัดขวกรพื้นฐานการแ 	ลักษณ แบบ สี เลซเร่นี่/ เลซเร่ เซื้อเง ถูกสูง	ณะรถ -มี เมม /สำเมานั่ง ที่อา ครื่องชนต์ เมณ พลิง เชิล ม สุบ สุบ	ະ ຍ ຢູ່ ເກີລແບລ໌ ເຫລີ. 46 ປະຊີ ແລະດີກ ະລາຍ	ขี่สือ รุ่มปี ค.ศ. แลงด้วอัง ยี่ห้อเครื่องยนต์ อยู่ฟี่/ต่าแหน่ง เลงอังแก๊ส เลงอังแก๊ส	- มัดก		
	น้ำหน่ วันที่ค เอชที่	มักรถ กก. ครอบครองรถ <u>กันกี่</u> ใช้ตร เอาเ	. <mark>ข้าหนักบรรทุก</mark> ด. ส์กายบรรอรด (กิ) สำนั	น้ำหนักรวม ผู้อัยกรรมสิทธิ์ วันเกิด	nn hủ được Giannaihui eniãn cui	- -	

3.5 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นจะแสดงรายการข้อมูลรถที่บันทึกขึ้นมา

Surge Capacity (₿KK ·	EMS ข้อมูร	เรถจุกเฉิน						
	«								
 Dashboard มีประการข้อมูล 	>	🚓 ຫ້ວນູລະ	ถบริการการแ	พทย์ฉุกเฉิน					
ช้อมูลการประเมิน ® ข้อมูลรถอุกเฉิน	> >	+ ลงขอมูลก	ารจดทะเบอน พย์อุกเฉินทั้งหมด						
ด้านสนับสนุนการกิจ EMS	>	ສຳສັບ	รพัสมาตรฐาน	หน่วยงาน	เลขทะเบียนรถ	ເຄາະຫັວດັ່ຈ	สถานะ	ราขละเอียด	
🗊 ทรัพยากรพื้นฐานการแ	>	1		โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	555	55555	1960) 1970	2 🗄 🖉	8
		2	123456	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	mea 5071	RC123456789	4900 1	2 8 0	e e
		3	5555555	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	nts8159	TC88889652467	W	2 8 0	e c

จากนั้นคลิกที่ 🙋 📨 🥒 ปุ่มแต่ละปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

Surge Capacity (@KK -EN	ข้อมูลรถถุกเฉิน					
	~	⊕ ข้อมูลทั่วไป				\times	
shboard							
ยงานข้อมูล	>	รหัสมาตรฐานรถ		เลขที่หนังสือ			
		ประเภทผู้ครอบครอง	🗌 หน่วยงานครอบครอง 🗹 บุคคลธรรมดาครอบเ	9394			
เมูลการประเมิน เมูลรถอุกเอิน	>	คำนำหน้า	นาย ~				
นสนับสนนการกิจ EMS	>	ชื่อผู้ครอบครอง	ศักลา	นามสกุล	intha		
พยากรพื้นตามการแ	>	ที่อยู่/เขต	ขอนแก่น	หมู่ที่	5		
2		จังหวัด	ขอมแก้น 🗸	อำเภอ	ເມືອงขອນແກ່ນ		
		ตำบล	แดงใหญ่ ~	หมู่บ้าน	แคงใหญ่	~	
		ประเภทรถ	รถสนับสนุนการรับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม 🗸	ประเภทพาหนะ	รถกระบะ	~	
		พื้นที่ปฏิบัติงาน	ขอมแก้น 🗸				
		สถานะ	หยุด ปฏิบัติ				
					ยกเลิก ขันที่	n	

<u>ปุ่มที่ 1 บันทึกข้อมูลทั่วไป</u>



<u>ปุ่มที่ 2 บันทึกรูปถ่ายรถฉุกเฉิน (กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ภาพ)</u>

	🚓 ข้อมูลรถบริการการแพทย์ถุกเฉิน		
	แนบไฟล์ PDF สแกบต่างๆ	×	
	- แบบไฟล์สมกาปเป็บรอดเทพฐานรถดุกเมิน - แบบไฟล์สมกาปใบขุญาฟไฟ้โซ้สียะสัญญาณไพรนและไฟลัญญาณรับวาบ - แบบไฟล์สมกาปใบขุญาฟไฟ้และได้วิทยุคมนาคมการแพทบ์อุกเฉิน		
	อัพโหลดไฟด์ PDF เสือกไฟล์ ไม่ให้เลือกไฟด์ใด รายการไฟล์แนบฟั้งหมด • @ใบประกาศ Bright Spot Hospital ปี 64.pdf <mark>p</mark>	5 0 5 0	
		0 DA	

<u>ปุ่มที่ 3 แนบไฟล์สแกน PDF เกี่ยวกับใบอนุญาตหรือเอกสารต่าง ๆ</u>

ผู้ใช้งาน บันทึกข้อมูลสนับสนุนบริการทางด้านต่าง ๆ ของหน่วยบริการ ซึ่งควรอัพเดทเป็นประจำเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

9		Ento sagnationaria			- HEIRET -
Dashboard		แ ข้อมูลทรัพยากรทา	เงน้ำ		
มี1. รายงานข้อมูล	>	1. เรือท้องแบน พร้อมอ	ปกรณ์ปฐมพยาบาล		
🗉 ຈັອມູດກາຮປຈະເມີນ	>				
๑ ข้อมูลรออุกเฉ็น รอบริการการแพทย์จุกเฉิน	~	-			
🖹 ด้านสนับสนุนการกิจ EMS	~				
ข้อมูลทรัพยากรหางน้ำ		-			
ข้อมูลทรัพยากรทรงอากาศ อุปกรณ์สนับสนุน					
อุปกรณ์สื่อสาร		- จำนวบ	สำ	ลำ	
อุปกรณ์ปฐม พยาบาล		- ชนิดเครื่องยนต์	แรงลัก	แระมัก	
🖻 ทรัพยากรพื้นฐานการน	>	- ขนาด กว้าง x ยาว	1389.2	LURS	
		- รับน้ำหนักผู้โดยสาร พร้อม	ดัน	йu	

ผู้ใช้งาน บันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติการ

	«	หน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น		
② Dashboard อิ: รายงานข้อมูล	>	ระดับหน่วยงาน อำเภอ/จังหวัด	ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและขั้นเฉพ ຄ.ເมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	ากา	
 ขอมูดการประเม่น ข้อมูลรถอุกเป็น รถบริการการแพทย์อุกเอ็น ด้านสนับสนุนการกิจ EMS ด้วัพอากรพื้นฐานการแ 	~ ~ ~ ~	ดังกัด ประเภท แม้ข่าย (NODE) หมายเลขโทรศักร์หน่วยงาน หมายเลขโทรศักร์ลูมย์สั่งกาว/ดูมย์สื่อสาร	ไรงพยาบาลอาครัฐ ในสังก์ตาระทรวงสา โรงพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองของแก่น 08%172651 000	- man	
หน่วยปฏิบัติการ บุคลากรทวงการแพทย์		หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน ปก. อินทึก ข้อมาลเดียนรองรับยับไวย (*โรงพยา	ານລາກຳນັ້ນ)		
		จำนวนเดียงทั้งขมดที่มีจริง	900	เพียง	

ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการ และอัพเดทข้อมูลเป็น ประจำเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Surge Capacity (@KK -	EMS ข้อมูลรถ	ະອຸກເລີນ					ศักลา ~
0.5.11	«	<u> 6</u> ข้อมูลบุค	ลากรทางการแพทย์					
🖸 Dashboard 💷 รายงานข้อมูล	>	+ เพิ่มข้อมูล						
🖹 ข้อมูลการประเมิน	>				~		v	บุคำดันหา
🐵 ข้อมูลรถฉุกเฉิน	~					สาขา	สถามะ	
รถบริการการแพทย์อุกเฉิน		2816					ປຫຼືນໍ່ທີ່ການ	6
ด้านสนับสนุนการกิจ EMS	>	2817					ปฏิบัติงาม	ल व
ะคารพยากรพนฐานการแ หน่วยปฏิบัติการ	Ť	2818					ปฏิบัลิงาม	6
บุคลากรทางการแพทย์		2819	-				ปฏิบัติกม	e i
		2820					ປຄູ່ບໍ່ສິ່າານ	C 👔
		2821					ปฏิบัติงาม	e a
		2822					ເປຊີບໍລິການ	e 👔
		2823	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	นายจดุพล กองจันทร์ดี	EMT-Basic		ປຫຼືນີ້ສານ	3

แอดมิน สสจ. ออกรหัสมาตรฐานรถฉุกเฉินให้กับหน่วยปฏิบัติการที่มี การเพิ่มรถเข้ามาใหม่

Surge Capacity (ikk -	EMS fingmound	e induring	intin.			ń	ลึงการการปรุงจังหวัด -
(c) Darkboard		ะ ออกเลขรหัสม						
li: marafaga			ออกเลขรหัสม	าตรฐานและออกบ	<u>)</u> ัตรอนญาต	×		
12 anntoshadan		Nu M	(ทะเบียนรถ: 555 เลข	ตัวถึง: 55555)				
แรงสาราสัตร์และสาราช		1. 19	รหัสมาตรฐานรถ เลขที่หนังสือ	าทัสมาตรฐานาถของจัดหวัด เอซซีเหวือสือ				
nt Seynernituilu 18 Seynenyida		3	วันที่ออกบัตร วันที่หมดอาหาโอร	วันปออกนักร	<u> </u>			
 Franklangereihe bes Segerchersenende Begerchersenende geschlange geschlange geschlange geschlange 			curdi anticuto	รับที่หมดอายุปีกร	<u> </u>	8051		
B พร้างการทั้งฐานการน								

แอดมิน สสจ. ประเมินมาตรฐานรถฉุกเฉิน

Surge Capacity	⊜KK -	EMS 🕴	โอมูลรถจุกเอิน ปร	ะเมินมาตรฐานรถ					ณ้กงานสาธารสุขจังหวัด
② Dashboard	*	:: ແບບາ	ประเมิน (สำหรับเ	มู้ตรวจประเมิน) หน่อเชิมเลขอประเมิน)	รถเร็กระกรมเพทม์กร	าเอิงสระเอลล์เหลี่ยงทั่วไรย	อังหวัดของแต่ป		
111 รายงานขอมูล	'	#00039481	211041241021111111	пофилимися фоттыл на такилов на о	ann an tan tammodi	INFRO SERVING INDAR 0 10	AN MAGNELL	31	ญดำคันต
🖉 แบบประเมินหน่วย	×.	No.	รพัสมารคฐาน	หน่วยงาน	เลขทะเบียน	เลขตัวถึง	801105	ประเภท	เพิ่มใบครวจ
ตรวจประเมินรถ		1		โรงพยาบาลขอนแห่น อ.เมืองขอนแห่น	555	55555	660		
ออกเลขรหัสมาตรฐาน 🖹 ข้อมูลการประเมิน	>	2	123456	ใจอายาเกลาอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	กษา 5071	RC123456789	GD	BLS	ประเมิน
³⁰ ข้อมูลรถจุกเฉิน	>	3	5555555	โรงพยาบากขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	nti8159	TC88889652467	GP	ALS	ประเมิน
ค้านสนับสนุนการกิจ EMS	×							รายการต่อหน้า 5	1 - 3 1/h 3 1/en11
ข้อมูลทรัพอากรหางน้ำ ข้อมูลทรัพอากรหางอำาาศ อุปกรณ์สันับสนุน อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ปฐมพยาบาล									

เข้าสู่หน้าต่างการประเมินจะถามวันที่ให้ระบุวันที่ประเมินและเข้าสู่หน้า ประเมินต่อไป

Surge Capacity @	₿KK -	EMS ข้อมูลร	ເດລຸກເຜີນ ປະະເມີນມາທະຫຼານະຄ				สำนักงานสาธารสุขจังหวัด ~
② Dashboard	«	🛚 ແບບປรະ	เมินการตรวจรถบริการการแพท	ย์ฉุกเฉิน ระดับปฏิบัติการแพท	ย์ขั้นพื้นฐาน		
🗈 รายงานข้อมูล	>	\otimes	0	0	-0(С	
🗹 แบบประเมินหน่วย	~	ເรີ່ມທັນ	หมวดที่ 1	หมวดที่ 2	หมวดที่ 3 เส	เร็จสิ้น	
ครวจประเมินรถ ออกเลขรหัสมาครฐาน 🗊 ข้อมลการประเมิน	>	วันที่ตรวจประเมิน หน่วยปฏิบัติการที่ ผ้ดราคประเว็บ	: 20/02/2022 ประเมิน : โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น คำในงานยายารสะมันหรัด	วันที่ครวจประเมินล่าสุค: 20/02/20 ระดับ: ALS	22		
ข้อมูลรถอุกเฉิน ค้ามสนับสนนการกิจ EMS	>	หมวดเครื่องมี	อและอุปกรณ์การแพทย์				
ข้อมลทรัพยากรทางน้ำ		ข้อที่	2180.12			ű	หมายเหตุ
ข้อมูลทรัพยากรทางอากาศ อุปกรณ์สนับสนุน อุปกรณ์สื่อสาร		1	เสียงเคลื่องข้ายผู้ป่วย มีลัยเข้าม มีเข็มสัตปัวกับวัตผู้ป่วย ไป ข้ายเข้มขึ้มสอบให้การการแขทย์ลูกเลิม สามารถรองใบน้ำ สากล (EN 1789) ผ่านการวับรอมมาตรฐานการทดสอบกา เก่าหรือแมนนอกสาร หรือตามที่ สหล. ประกาศ เห็มเติม เกลือ ทั้งด้านจ้ายและขวา หร้อมแสาน้ำเกลือร่านวน 1 ดัน	นั่น้อยกว่า 3 จุด และสามกรถปรับนั่งได้ ด้อาถเร็บหมุนไป หนักที่เรยเหล่ได้ไม่มีอยกว่า 150 ก็ไอกรับ เป็นแต้ตงกันเช่ เรขนด้วยแรง ไม่มีอยกว่า 10 G ตามมาตรฐาน (EN 186: มีเบารรงนอบเตอสตามอาวของเตือง สามกรถอดตั้ สามารถปรับระดับสูงทั่วได้ และยัดติดกับโครแต้ยงได้อ	ร่อย 360 องศาลข่างน้อย 2 สือ มีกลไกล้าหรับ กญัผลิตที่ได้รับการวิบรองคุณภาพ มาตรฐาน 3) หรือมาตรฐานอื่นหรือการทดสอบอื่นที่เทียบ เทริกความสะอาดได้ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำ ว่างมั่นคง		0
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล		2	มีระบบป้องกันการกระดกของเพียงเมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณป	รายเดียง ส่วนท้ายเดียง จะต้องมีความมั่นคงไม่กระดกลั	1		٢
🕏 ทรัพยากรพื้นฐานการแ	>	3	มีกลไกโนการพับขาเดียงให้พับไปกับฐานเดียงโดยแยกบัง	คับให้ขาเพียงพับขึ้นที่ละ ขา และเมื่ออึงเพียงลงจากรอล้	อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยชัตโบบัติ		()

การประเมินใช้วิธี คลิก เลือก ข้อที่ผ่าน และสามารถระบุหมายเหตุที่

ต้องการได้

Surge Capacity	@KK -E	MS	ข้อมูลรถอุกเฉิน	ประเมินมาตรฐานรถ					สำนักงานสาธารสุขจังหวัด
	«	13	ໂນກັດທານອັບມ	และพ้องปฏิบัติการ พิดตั้งระบบ	ปรับอากาศ แยกควบคุมแอ	ີ່ທັ້ນສອນກ້ອນ ສານາະຄປາ້ນທີສຫາ	 ระสับความเย็นได้ 	0	0
 Dashboard ราธงานข้อมูล 	>	14	ສຳນາ້ຳໃຫ້ເທື່ອກ ມີປ່ານສູ ປີສຄ້າ	าวรบำบัครักษาที่อยู่ด้านหลังขอ เมท้าย ปัคลือคสนัทเนื่อมีการสำ	ແຫ່ວນຜູ້ຮັບທີ່ຈັດເປັນກົດກປກຼີນ ແລ້ຍຈາກີດຈາມຍ້າຍຜູ້ປ່ວຍ ແລະ	ທີກາງໃຫ້ມີ ສິ້ນທີ່ເສີຍເຫຍສຳທັນ ສົຍພີກີ້ນທີ່ສຳທຣັບ ຜູ້ປຽນທີກາງ	การจัดวามมีออฟร์อมผู้ป่วยอุกเส้นในลักษณะน ในการให้การร่วยเหลือผู้ป่วยอุกเส้นอย่างเพียงพ	9 UTRI	
🕑 แบบประเมินหน่วย	~	15	ดนังและฝ้าเพ ไฟ LED แบบส่	หลานกายในท้องปฏิบัติการทำดี สำหรับใช้หางการแพทย์ ดัดตั้งเ	่วยวัสดุที่ไม่ก่อได้เกิดอันควา คามคำแหน่เพี่เหนาเสมจำน	ອໂນ ດາໜີອູບັທີເທຍຸແລະໄມ່ປະທປ ວນ 4 ທຸສ ແບກສາໂທຣ໌ ນີສ - ເປັສ ເ	เล่ออควันพิษในกรณีที่เกิดไฟไหม้ มีไฟไห้แสงสว่า แต่ละทุดให้มีความสว่างเพื่องพอ	หญิง 🗌	
ครวจประเมินรถ		.16	พื้นมีวหาขนม	ແກ່ຈະໃນສ່ວນອ້ອດປฏີບໍລິການນີ້ອົ້ນ	สัวเรียบใม่สิ้น หนต่อสวรเค	นี้เพื่อทำความสะอาด			۵
ออกเลขรพณาครฐาน 🗟 ข้อมูลการประเมิน 🕸 ข้อมูลรถอุกเฉิน	>	17	ในห้องปฏิบัติก จุดเก้าขึ้นั้งเดิม พดสอบชื่นที่ไม่ ECE R 14, UN	การสิ่งประตูด้านข้างสามารถระ ยว 2 ที่นั่ง ปรับเอนนยนได้ คิดตั้ ค้มาตรฐานเพียบเท่า หรือมเช่ม 4-ECE 816 หรือตรมที่ สพจ. ปร	ວະວັນຜູ້ໂຄຍສາວໃຫ້ 2 ທີ່ນໍ່ຈ ແນ ຂົ້ອນເຊັງານເກົາຂຶ້ນີ້ຫຍັດຫກັບທີ່ນ ເຮັດນຳກັຍແບບທີ່ຈຳ້ ເສີ້ຈຸກປາທ ຈະກາຫ ເສັ້ນເຫັນ	ะนึกลไกในการปรับเขาะเพื่อให้ม รอตามมาตรฐานการรลงรับการ ต้อคเดียวติดตั้งกับเก้าอี้ทุกตัวยี	มี Closeance ข้องทางเห็นไม่ม้อยกว่า 26 เซนฟ์ แ กรระเทศ 10G (หรือมแมนแองการรับรอง) หรือก ไดติดกับโครงชร้างรออย่างมั่งคงครม มาตรฐาน (ans⊈ □ m av-	٥
ค้านสนับสนุนการกิจ EMS ข้อมูลทรัทยากรทางน้ำ	~	18	ກາຍໃນທ້ອະປຸກິ ສ່ວນທ້າຍຫລະທີ	ງິບໍລິການສ່ວນກ້າຍສຸດຄ້ານບບທີ່ອາ ล้องปฏิบัสิการ	ตั้งโคมใฟฮปอร์คโธกัชนิดป	ใบได้ มีสวิตข์ควบคุณขนิด 2 หาะ	ง สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ได้ จากห้องคนขับ	June 💽	0
ข้อมูลหวัทยากรหางอากาศ อปกรณ์สนับสนน		19	มีที่จัดเก็บอุปก ขนหรือ กระแร	กรณ์การแพทธ์และอุปกรณ์ปี่บ่ ทรหรือหลิกคว่ำของรอ	ທີ່ຈຳເປັນຊະກາເປັນສັດທ່ານ ເປັ	ນາະເບີຍນ ແລະມີຄວາມປອດອດັອ	จากการพฤดร่วงปลีวออกจากที่จัดเด็บในกรณีที่มี	ims 🖸	۵
อุปกรณ์สื่อสาร		20	มีประกันก็ยาย	อยนต์กาคสมัครใจ โดยมีความร่	ຈຸ່ມອາຣະຫານການຄາານຳ່ປານທັ	ເພໂຍຈາຍພະເບີນີທີ່ຈາກຈຳປຣະນາສ 5	(ແນນປຣະຄົນ 2 ນາກ ແນນປຣະຄົນ 3 ນາຄ)		0
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 🖶 หรัพยากรพื้นฐานการแ	>					ข้อนกลับ สินสุด	I.		

เมื่อคลิก สิ้นสุดการประเมินจะให้คลิกเลือกข้อสรุปการประเมินและ ยืนยันการประเมินมาตรฐานรถฉุกเฉินในวันนั้น

Surge Capacity (
 Dashboard มีส. รายงานข้อมูล 	>	14 ສຳເໜີໃຈໄດ້ກາງວ່າໄປປະທາງໃຊ່ຢ່າວເຮົາມູຈິນຕໍ່ການເກັບເຊື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ເຫຍີງມີປະກຳໃຫ້ ທີ່ຜູ້ເຮັດສາກໃນກາງໂຮການໂຮການຊີວາຊອຸດໄປແມ້ການແຜນການ ມີຢ່າງຫຼຸງໃຫ້ການກາງໃຫ້ປະເຫດີກເຮັດໃຫ້ການການເຫຍັງການ ແຫຍ່ແມ່ໃຫ້ເປົ້າກ່າງ ຜູ້ຫຼືກີ່ກາງໃນການໃຫ້ກາງໃນແຫ່ງການການແຫ່ງແ	
E auntraînstie	~	ดวามเห็นของผู้ประเมิน ×	
ตราจประเมินรถ		ผลการตรวจประเมินรถและอุปกรณ์ประจำรถบริการการแพทย์อุกเฉินของรถศันดังกล่าว	
ออกเลขารทัสมาตรฐาน IR ข้อมูลการประเมิน En ข้อมูลรออุกเอิน	>	 มันไปเหณะโดนใหนองกละที่ทำหมด เกินควาร์ทุกระ ไม่ไปเป็นหานดีหนึ่งหมองกละที่ทำหมดเดินควาร์ทุกระ ไม่ไปเป็นหานดีหนึ่งหมองกละที่ทำหมดเดินแครงแหน่งโดยแรกระการที่ทำใหญแม่กับการเงาหรัสกุนในระจับจัดกัด พิธารณามนองรวมเพิ่มได้ สามาร์แกรงแหน่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่	
ค้านสนับสนุนภารกิจ EMS ข้อมูลทรัทยากรทางน้ำ	×	แกะสึกลารประเมิน เป็นสึกลารประเมิน	
ข้อมูลทรัพยากรหางอากาศ อุปกรณ์สนับสนุน		พร้องกระหาศักร์ของกระ	
อุปกรณ์สื่อสาร			
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 🗟 หรัดยากรพื้นฐานการแ			

เมื่อหน่วยปฏิบัติการเข้ามาดูผลการประเมิน ก็จะมีรายการ การประเมิน ปรากฏขึ้นมา

Surge Capacity (@KK	-EMS ซ้อมูลรถจุ	ກເລີ້ນ					ศักรา ~
	~							
Dashboard		🛿 ข้อมูลผลกา	รตรวจประเมินรถบริการแพท	າຍ໌ລຸກເລີນ				
💷 รายงานข้อมูล	>							ระบุคำคัมทา
ดี สัญญาการประเบิน	~	วันที่ตรวจประเมิน	หน่วยปฏิบัติการ	ทะเบียนรถ	ระดับการตรวจ	ผลการประเมิน	ຜູ້ປາະເນີນ	ใบรายงานผล
ข้อมลการตรวจประเมิน		06/12/2021	โรงพยาบาลของแก่น อ.เมืองของแก่น		ALS	(hiteree)	สำนักงานสาธารสุขจังหวัด	(h)
🕾 ອ້ອນູລະດວຸກເວີນ	>	06/12/2021	เทศบาลคำบอสำราญ อ.เมื่อเขอนแก่น		BLS	รับายง	สำนักงานสารารสุขจังหวัด	9
🖻 ด้านสนับสนุนการกิจ EMS	>	09/02/2022	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมื่องขอนแก่น		ALS	เพิ่มสมความช่วย คราว.	สำนักงานสาธารสุขจังหวัด	
🗟 ทรัพยากรพื้นฐานการแ	>	20/02/2022	โรงพยาบาลของแก่น อ.เมืองขอนแก่น		BLS	(ขึ้นสมความขอ ครร.	สำนักงานสาขารสุขจังหวัด	6
							รายการพ่อหน้า 20	1 - 4 shi 4 รายการ

เมื่อคลิกที่ ใบรายงานผล ก็จะแสดงผลเป็นไฟล์ PDF ไฟล์ ให้อัตโนมัติ

A bidaania	203.157.116.37:8383	/api/estlist/pdf?token=eyIhbGciOiJIUzI1NiIsInRScCl6lkpXVCJ9.eyJ1SWQiOjEwI	.CJ1dHIwZ	tsilēikcitciFcylēlijilu	CJnaWQiOil0	旧合	0 0	* (
≡ pdf	ew	1/6 - 100% + 🗄 👌					Ŧ	÷	;
	การ ประ อุกเฉิ องค์ 5071 คุณลัก	ใบรายงานผลการประเมิน ตรวจบริการกรแพทย์ลุกเฉินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ ลุกเฉินประเภทสำเลืองผู้ประ ระดับปฏิบัติการเภาแพทย์ส์ภ ด้วยข้าพเจ้า สำนักงานสาธารสูขจังหวัด ผู้ตรวจประเมินเลขที่ เป็น มาทางของถุณและอุปกณ์ประจำรถบริการการแพทย์ลุกเฉิ เป็น ของหน่วยงารข้อ เทศการกับกล่าวกู ฉ.เมื่องของแก่น ของหน่วยงารข้อ เทศการกับกล่าวดู ฉ.เมื่องของแก่น ปีที่จดหะเบียน 2021 หมาดจังหวัด ของแก่น ยี่ห้อรถ ถ เป็นธะรบกบริการการแพทย์ลูกเป็น และอุปกฉณ์ประจำยาต ค้นั้	สุถบริการ ขึ้นฐาน 12 ได้ เของหน่ ประเม ยเลขทะ พ สี ร	รการแพทย์ รัทำการตรวจ วยปฏิบัติการ ภทหน่วยงาน เเบียน กษว ขาว พบว่ามี					
	ĥ	รายการ	มี	หมายเหตุ					
		หมวดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์							
	1	เดียงเคลื่อนข้ายผู้ป่วย มีลัดเริ่ม มีสันรัดประโหร์คู่ป่วย ไม่ม้อยกว่า 3 จุล และสามารถให้เป็งได้ คือรถเริ่มหมุมได้รอบ 360 อครายก่างน้อย 2 ด้อ มี กลุ่มด้างที่เราเข้าแต่ขึ้นจะเกิรการการแห่งต่อกูลใน สามารถจุดรายให้เห็น ขึ้าของคุณภาพ มาพรฐานสากก (EN 1789) และสายกับตามการ ท้ายองคุณภาพ มาพรฐานสากก (EN 1789) และสายการการการการการ หลอยเการขณ้าตาม ไม่ม้อยกว่า 10 6 งานการการการการไป Solds) หรือ มาพรฐานให้เหรือเหรือไม่เป็นการการการการการการการการการการการ หลอ ประกาศ ก็เห็นมี เป็นการกระบอกเตรายารการการการการการการการการการการการการกา	1						

การดูข้อมูลต่าง ๆ รถฉุกเฉิน สามารถคลิกที่ปุ่มรายละเอียดได้

Surge Capacity (@KK -	EMS ข้อมูลรถง	ลุกเอิน						ศักดา ~	
② Dashboard	«	แ ข้อมูลรถบ ^ะ	ริการอุกเฉิน							
🗈 รายงานข้อมูล	>								ระบุคำคันหา	
🗐 ข้อมลการประเมิน	>	รพัสมารคฐาน	หน่วยงาน	เลขทะเบียน	เลขตัวอัง	สถานะ	ประเภท	รายละเอียด		
🕫 ข้อมูลรถฉุกเฉิน	v		โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	555	55555	49 8		8		
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		123456	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	กษา 5071	RC123456789	(4)W	BLS	8	8	
ด้านสนับสนุนการกิจ EMS ทรัพยากรพื้นฐานการแ	> >	5555555	โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น	nts8159	TC88889652467	G D	ALS	8	8	
-								รายการต่อหน้า 5	1 - 3 with 3 sterns	

ข้อมูลรายละเอียดรถฉุกเฉิน

⊚КК -В ≪	ข้อมูลรถฉุกเฉิ	u			×	
× > > > >	วันาดหาะเบียน จังหรัดแผ่นบิาย ลักษณะรถ แบบ สี อยู่ที่ฟ่าแหน่ง แลนเครื่องยานด์ เชื้อเหลิง	20/01/2022 ขอนแก่น รย. 1 รถอนท์นี้แต่วนบูตคลไม่เห็น 7 คน 555 ชาว นากน่ะ 55555 ลีเซล	ทะเบียนรถ ประเภท ยี่ห้อ รุ่นปี ค.ศ. เลขตัวถัง ยี่ห้อเครื่องยนต์ อยู่ที่/คำแหน่ง เลขถังแก็ส	555 C FORD 2015 55555 13 สัวเครื่อง ไม่มี		
l	ลูกสูบ น้ำหนักรอ วันที่ครอบครองรอ เองที่บัคร สัณฑาติ	5 46 5 เมษณ์ก5 5 น้ำหลักบรรงกุ 5 12/01/2022	เพลา 5 น้ำหนักรวม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ วันเกิด โพร.	ểe 5 8% 5 5 55 1 <th>Ðn</th> <th></th>	Ðn	

รูปถ่ายรถฉุกเฉิน





ปุ่มดูข้อมูลรายละเอียดไฟล์แนบ

	🛾 ข้อมูลรถเ						
	ไฟล์แนบ					×	
		บประกาศ Bright Spot Hospit	tal ปี 64.pdf				
					ปิด	ก่อหนัก	

4. ข้อมูลรายงานต่าง ๆ

Surge Capacity @	KK -E	MS ซ้อมูลรถดุกเฉิน			ศักดา ~
	«				
② Dashboard		ข้อมูลจำนวนรถฉุกเฉิน	1		
🗈 รายงานข้อมูล	~	รายงานข้อมูลจำนวนรถจุกเฉินทั้งหมด	แยกรายอำเภอ		IDON EXCEL
จำนวนรถอุกเฉินบริการ		รหัสอำเภอ	ข้าเกต	จำนวน/พัน	
อายุการใช่งานรถอุกเฉิน จำนวนรถที่ต้องต่ออาย		4001	เปืองขอนแก่น	3	
จำนวนรถที่ผ่านการตรวจ		4025	โนนศิลา	0	
ข้อมูลสนับสนุนการกิจ EMS		4004	หนอแร็จ	0	
ข้อมูลสถิติหรัพยากรบุคลากร		4015	หมองของท้อง	0	
		4029	ต้องก่า	0	
🖹 ข้อมูลการประเมิน	>	4005	นักแห	0	
🖘 ข้อมูลรถลุกเฉิน	~	4016	บัญลา	0	
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		4006	สีขมพู	0	
🔋 ด้านสนับสนุนการกิจ EMS	>	4017	นัญจาศีรี	0	
🗟 ทรัพยากรพื้นฐานการแ	>	4007	น้ำพอง	0	
				รายการพ่อหน้า 10 1-10 ชาย 26 รายการ K	1/3 > >

Surge Capacity (3KK ∘	EMS ซ้อมูดรถจุกเฉิน			ศักดา ~
	~				
Dashboard		🛿 ข้อมูลรถฉุกเฉินที่อ	ายุใช้งานนานเกิน 7 ปี		
In รายงานข้อมูล สำนาทรอออเดิมหรือวร	×	รายงานข้อมูลรถฉุกเฉินที่อายุใช้ง	รานนานเกิน 7 ปี แฮกรายอำเภอ		dieon EXCEL
อายการใช้งานรถอกเอิน		รทัสอำเภอ	ตำเภอ	จำนวน/พัน	
จำนวนรถที่ต้องต่ออาย		4003	พระยืน	0	
จำนวนรถที่ผ่านการตรวจ		4011	ເປີຂອນ້ອຍ	0	
ข้อมูลสนับสนุนการกิจ EMS		4019	เขาสวนกวาง	0	
ข้อมูลสถิติทรัพยากรบุคลาก	;	4004	หนองเรือ	0	
		4012	100	0	
🖹 ข้อมูลการประเมิน	>	4020	gerainu	0	
📾 ข้อมูลรถฉุกเฉิน	×	4005	dinina	0	
รถบริการการแพทย์อุกเอิน		4013	ແລະໃຫญ່	0	
ค้านสนับสนุนภารกิจ EMS	>	4021	ซ่าสูง	0	
🗟 ทรัพยากรพื้นฐานการแ	>	4006	สีขมายู	0	
				รายการฟอพน้า 10 1 - 10 ชาต 26 รายการ	$K \ < \ 1 \ 7 \ 3 \ > \ H$

5. Dashboard



